

分析結果一覧表

受付No. 162325

件名 横浜地方合同庁舎(仮称)PFI手法による整備検討業務 既存庁舎のアスベスト含有調査

No.	サンプルの名称	外 観	石綿 有無	含有されている石綿の種類					分析結果
				クリ スタ ル	アモ サイト	クロ ソ ライト	ト レ モ ラ イト	ア ク チ ノ ラ イト	
1	①横浜第一港湾合同庁舎 地下1階 食堂 天井	白色岩綿吸音板	有	含有	無	無	無	無	石綿(クリスタル 0.8%)を含有する。
2	②横浜第一港湾合同庁舎 地下1階 食堂 天井(捨て貼り)	白色石膏ボード	無	無	無	無	無	無	不検出(<0.1%)。
3	③横浜第一港湾合同庁舎 地下1階 食堂 床	薄灰色Pタイル	有	含有	無	無	無	無	石綿(クリスタル 0.2%)を含有する。
4	④横浜第一港湾合同庁舎 地下1階 厨房 天井	薄灰色ボード	有	含有	無	無	無	無	石綿(クリスタル 2.1%)を含有する。
5	⑤横浜第一港湾合同庁舎 地下1階 運転 手控室 天井	白色ボード	有	無	含有	無	無	無	石綿(アモサイト 2.3%)を含有する。
6	⑥横浜第一港湾合同庁舎 1階 駐輪場 天 井	白色物質	無	無	無	無	無	無	不検出(<0.1%)。
7	⑦横浜第一港湾合同庁舎 地下1階 男子 便所 天井	白色ボード	有	含有	無	無	無	無	石綿(クリスタル 2.3%)を含有する。
8	⑧横浜第一港湾合同庁舎 地下1階 男子 休憩室 天井	白色石膏ボード	無	無	無	無	無	無	不検出(<0.1%)。
9	⑨横浜第一港湾合同庁舎 地下1階 第二 階段室 天井・上裏	白色物質	有	含有	無	無	無	無	石綿(クリスタル 1.3%)を含有する。
10	⑩横浜第一港湾合同庁舎 1階 書庫 天井	褐色物質	無	無	無	無	無	無	不検出(<0.1%)。
11	⑪横浜第一港湾合同庁舎 1階 廊下 天井	白色石膏ボード	無	無	無	無	無	無	不検出(<0.1%)。
12	⑬横浜税関分館 1階 税関検査場 天井	白色ケイ酸カルシ ウム板及び灰色 ボード	有	含有	無	無	無	無	石綿(クリスタル 2.4%)を含有する。
13	⑭横浜税関分館 1階 階段 床	薄灰色Pタイル	有	含有	無	無	無	無	石綿(クリスタル 1.0%)を含有する。
14	⑮横浜税関分館 2階 事務室 天井	白色石膏ボード	無	無	無	無	無	無	不検出(<0.1%)。
15	⑯横浜税関分館 2階 厨房 天井	白色ケイ酸カルシ ウム板	有	含有	無	無	無	無	石綿(クリスタル 0.2%)を含有する。
16	⑰横浜税関分館 2階 食堂 床	微茶褐色長尺 シート	無	無	無	無	無	無	不検出(<0.1%)。
17	⑱横浜税関分館 2階 廊下 床	薄灰色Pタイル	有	含有	無	無	無	無	石綿(クリスタル 3.5%)を含有する。
18	横浜税関分館 1階 機械室 配管エルボ部	微緑灰色粉体	有	含有	含有	無	含有	無	石綿(クリスタル 7.3%、アモサイト 0.8%、トレモライト/アクチノライト15%) を含有する。
19	横浜税関分館 1階 ダクトパッキン	白色綿状物質	有	含有	無	無	無	無	石綿(クリスタル 16%)を含有する。

横浜税関分関外壁塗装材分析結果表

試料 No.	採取箇所(採取部位)	定性分析結果				石綿含有判定結果		定量分析結果 石綿含有率 (%)
		X線回折分析法		分散染色法		石綿の 有無	石綿の 種類	
		石綿の 有無	石綿の 種類	石綿の 有無	石綿の 種類			
1	外壁 No.1 塗装材	無	—	無	—	無	—	—

注1) 定性分析：製品中のアスベスト含有率測定方法 JIS A1481-2 (2016)