

令和3年度 水質事故等異常水質発生状況

番号	河川名	発生年月日 (原因)	発生(発見)場所	水質事故の概要	対応策の概要	備考(利水者への 影響・収束日)
1	蓮沼川 (四次支川)	R3.4.7	茨城県つくば市春日 3丁目	不法投棄されたバイクから油が漏れ 出した。	不法投棄されたバイクより150m程下 流に土浦土木事務所がオイルマットに よる回収作業を実施した。	影響なし [4/7]
2	江川 (三次支川)	R3.4.8	千葉県成田市 台方309-2 印旛沼合流点	印旛沼に流入する江川においてエン ジンオイルのような鉱物油が浮いてい た。	成田市の指示により原因者が油漏れ 箇所から流入する道路側溝の清掃を 行った。成田市が流出した油の対策と して、江川橋と江川河口の間にオイル マットを設置。	影響なし [4/20]
3	派川根木名 川 (一次支川)	R3.4.24	千葉県成田市 尾羽根川排水機場 近くの交差点	国道356号線交差点の交通事故によ り油が流出し、道路側溝から派川 根木名川に少量の油が流出し油膜が みられた。	成田市(消防)が道路側溝に対策工を 設置。道路管理者の成田市が道路 側溝内を清掃及び堆積土砂を撤去。	影響なし [5/13]
4	利根川 (本川)	R3.5.11	茨城県神栖市波崎 利根川導流堤	利根川の河口において、ヨットが座礁 し軽油が漏れ出した。	事故発生現場近くの作業船により座 礁した船舶の撤去が完了。	影響なし [5/11]
5	小堀川 (二次支川)	R3.7.5	千葉県香取市小見川 黒部川合流点	先週末の豪雨により、繫留してあつた 船舶が沈没し油が漏れ出した。	香取土木事務所小見川出張所が黒 部川合流付近にオイルフェンスを設 置。また、沈船から漏れ出した油膜が 上流にも広がらないよう上流側にも オイルフェンスを設置。	影響なし [7/5]
6	水路 (三次支川)	R3.7.9	茨城県龍ヶ崎市小通 幸谷町288付近	住宅街の水路において油膜が見られ るといった情報が入った。	油膜発見箇所に龍ヶ崎市役所下水道 課がオイルフェンスを設置。	影響なし [7/27]
7	手賀川 (一次支川)	R3.7.12	千葉県柏市片山新田 排水樋管	片山新田樋管(河川管理施設)前面に スクーターが投棄され、油が漏れ出 した。	北千葉支所がオイルフェンスを設置。 16:00頃に河川維持により投棄され たスクーターを回収及び周辺の油膜を 吸着処理し、対策工を撤去。	影響なし [7/12]
8	下八間川 (二次支川)	R3.9.2	千葉県香取市 下八間川	大須賀川へ合流する箇所(両総第1 排水機場周辺)で魚が浮上している情 報が入った。	下八間川管理者(千葉県香取土木) へ情報提供をおこなった。	影響なし [9/2]
9	宅地水路 (二次支川)	R3.12.20	千葉県香取市羽根川 241	住民が農薬(硫黄合剤)13リットルを 宅地水路に流した。	香取市の土木課と環境安全課が現地 で白濁水を確認し、黒部川への流入 を確認し、側溝へ土嚢により堰き止め を実施。原因者による回収作業(ポン プによる)が完了、流出を防止してい た土嚢を撤去。	影響なし [12/21]

2. 原因別発生件数

事故概要別		件数	その他
魚の浮上(斃死)		1	ザリガニ・魚
油類・ 他の 流出	不明	1	
	交通事故・他	3	交差点交通事故
	事業所・作業員ミス	1	
	不法投棄関連	3	車両投棄
合計		9	

利根川下流管内・水質事故等異常水質発生状況(年度・4月～3月)

