

平成 23 年 3 月 12 日
国土交通省日光砂防事務所

東北地方太平洋沖地震による 日光砂防管内の被災状況

平成 23 年(2011)3 月 11 日 14 時 46 分に発生した東北地方太平洋沖地震により、日光砂防管内においても、震度 5 強を観測しました。

事務所では、同日 16 時 15 分から 12 日午前中にかけて、基幹堰堤の施設点検を行い、点検を行った施設には被害が無いことを確認しました。

他方、管内では、数件の土砂崩壊が報告されております。

幸い人的被害は発生しておりませんが、状況によっては、大災害につながる状態でした。

●日光市馬道地先

砂防工事の工事用道路に落石が発生。華巖上流護岸工事施工業者等が落石を除去済み。



●日光市細尾地先

大谷川左岸において、土砂崩壊が発生。

幸い、国道 120 号まで至らずに停止。(ブルーシートがかかっている堰堤は細尾第一床固工で、工事を実施中でした。)

