



国土交通省 関東地方整備局

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Kanto Regional Development Bureau.

平成22年6月8日(火)
国土交通省関東地方整備局
下館河川事務所

記者発表資料

平成22年6月7日発生の水質事故状況について

平成22年6月7日(月)鬼怒川岡本頭首工の取水口付近で確認された油膜について、取水口上流側でのオイルフェンス設置による流下防止し、取水口付近では油膜、臭気も確認されないことから、取水再開をしました。

1. 水質事故概要

平成22年6月7日(月)10:04、鬼怒水道事務所で油が検知されました。鬼怒川岡本頭首工の取水口付近で油が確認される。原因については、調査中
下館河川事務所では8日7:30に取水を再開したことから9:00に「警戒体制」から「注意体制」に移行しました。

2. 措置状況

鬼怒水道事務所では10:13から取水停止中。
鬼怒水道事務所から11:30、配水先の関係市町に給水制限依頼。
企業局水道課から各企業に、14:00から工業用水の受水停止依頼。
国土交通省下館河川事務所にてオイルフェンス設置13:50に完了。

3. 今後の対応

油除去作業の実施を継続中
注意体制に移行しますが、引き続き、油の回収を行い確認を行います。

_____ : は前回まで発表からの変更点・追加点

発表記者クラブ

栃木県政記者クラブ	茨城県政記者クラブ
竹芝記者クラブ	神奈川建設記者会

問い合わせ先

〒308-0841 茨城県筑西市二木成1753番地
国土交通省 関東地方整備局 下館河川事務所
電話 0296-25-2161 (代表)

工物品質管理官 : 田崎 たざき 和彦 かずひこ 内線302

管理課長 : 程原 ほどはら 雄二 ゆうじ 内線331