

台風9号に伴う横浜国道事務所の体制について

(お知らせ)

記者発表資料

台風9号に伴う越波により、国道1号 西湘バイパス大磯西IC～西湘二宮IC間において、以下の被災が発生したため、横浜国道風水害対策支部は9月7日6時00分に警戒体制から非常体制に移行し、9月7日11時30分、現地対策支部を設置しました。

《西湘バイパスにおける被災状況について》

大磯西IC～西湘二宮IC間の下り線5.3kp～5.8kpにおいて、以下の被災が発生。

9月6日23:55 道路パトロールにおいて擁壁、ガードレールの流出および照明灯の倒壊を確認。

9月7日 6:00 道路パトロールにおいて路面陥没を発見。

《被災状況》 添付資料参照

- ・壁高欄式ガードレール 約500m流出
- ・重力式擁壁 約500m 流出
- ・路面陥没 約40m (5.35kp付近)
- ・照明灯 4基 倒壊

【規制状況】

大磯東IC～西湘二宮IC全面通行止め(迂回路:国道1号(現道))

なお、詳細情報については、横浜国道事務所ホームページでもご覧になれます。
「よここくナビ」(<http://www.ktr.mlit.go.jp/yokohama/>)

平成19年9月7日

国土交通省関東地方整備局

横浜国道事務所

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ	神奈川建設記者会
神奈川県政記者クラブ	横浜海事記者クラブ

問合せ先

国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所		
〒221-0855 横浜市神奈川区三ツ沢西町13-2		
TEL 045-311-2981(代表) 045-316-3536		
計画課長	土肥 学(どひ まなぶ)	内線 301
交通対策課長	星野 豊(ほしの ゆたか)	内線 471

《西湘バイパスにおける被災状況》



西湘バイパスにおける路面陥没、擁壁等欠損状況
(西湘二宮ICから大磯東IC方面を望む)





西湘二宮 IC から大磯西 IC 方面を望む



西湘二宮 IC から大磯西 IC 方面を望む



西湘二宮 IC から大磯西 IC 方面を望む



西湘二宮 IC から大磯西 IC 方面を望む



大磯西 IC から西湘二宮 IC 方面を望む



大磯西 IC から西湘二宮 IC 方面を望む



大磯西 IC から西湘二宮 IC 方面を望む



大磯西 IC から西湘二宮 IC 方面を望む