


10 保土ヶ谷区 今井町 653 付近（トンネル）

想定被害	車両損傷（運行不能）
原因	山からの雨水集中
警告板等	あり（警告板）
事前対策	側溝・柵等の定期清掃
発生時対応	バリケードによる「通行止め」
管轄	保土ヶ谷土木



10 保土ヶ谷区 今井町 653 付近（トンネル）



北側から



横浜カントリークラブ側から