


18 緑区 長津田町 5302 付近（大和バイパス下 滝沢隧道）

想定被害	車両損傷（運行不能）
原因	ゴミによる側溝の詰まり（大型車の駐停車多数）
警告板等	あり（警告板・電光表示板・赤灯）
事前対策	ゴミの除去・流入柵の清掃
発生時対応	「通行止め」看板表示・バリケード設置・ゴミ除去
排水方式	自然流下
管轄	緑土木事務所・（隧道南側：瀬谷土木事務所）



18 緑区 長津田町 5302 付近（大和バイパス下 滝沢隧道）



緑区方面側から



瀬谷区方面側から