


2 1 戸塚区 戸塚町 5150-4 付近（ＪＲ線下 国道１号線とつか地下道）

想定被害	車両損傷（運行不能）
原因	アンダーパスによる雨水の集中
警告板等	あり（電光表示板・サイレン）
事前対策	流入枳の清掃・定期車道清掃
発生時対応	「通行止め」看板表示・バリケード設置
排水方式	ポンプ排水
管轄土木	戸塚土木事務所



2 1 戸塚区 戸塚町 5150-4 付近（J R線下 国道 1 号線とつか地下道）



藤沢市方面側から



港南区方面側から