

令和 7 年 9 月 24 日
関東地方水質汚濁対策連絡協議会
利根川上流通報連絡センター
利根川上流河川事務所

渡良瀬川支川 与良川で水質事故が発生しました

【第 2 報（水質分析結果の報告）】

令和 7 年 9 月 24 日現在、国管理区間の渡良瀬川及び支川 与良川の水質分析結果が判明し、水質が基準値以下であることを確認しました。

- ・令和 7 年 9 月 13 日に小山市及び野木町の排水処理施設で発生した配線盗難による機器の不具合により、汚水が近傍の水路・与良川を経由し渡良瀬川に流出していました。
- ・令和 7 年 9 月 17 日に利根川上流河川事務所では、汚水の流出を確認し、国管理区間の渡良瀬川の野渡橋(のわたばし)及び支川 与良川の与良川樋門出口において採水し、水質分析を実施していましたが、分析結果が判明し、水質が基準値以下であることを確認しました。
- ・なお、現在、小山市及び野木町は、盗難被害のあった農業集落排水処理施設の汚水を他の処理施設へ運搬し、処理しており、河川への流出はありません。
- ・水質調査結果は、利根川上流河川事務所ホームページでも確認が可能です。

<発表記者クラブ> 竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、埼玉県政記者クラブ、茨城県政記者クラブ、栃木県政記者クラブ、刀水クラブ・テレビ記者会、千葉県政記者会

<渡良瀬川への影響等に関する問い合わせ先>

関東地方整備局 利根川上流河川事務所


電話：0480-52-3957（課直通） FAX：0480-52-7883

副所長 池上（いけがみ）（内線：205）

管理課 森（もり）（内線：331）

位置図

水質事故発生箇所：栃木県小山市下生井地先、野木町友沼地先



地理院地図を加工して使用

渡良瀬川及び与良川の水質分析結果（令和7年9月17日採水）

項目	pH	BOD	SS	DO	大腸菌数
基準値	6.5以上 8.5以下	3mg/L以下	25mg/L以下	5mg/L以上	1000CFU/ 100mL以下
野渡橋 (渡良瀬川)	7.8	1.5	9	7.82	51
与良川樋門出口 (与良川)	7.6	2.2	23	6.87	120

※ 生活環境の保全に関する環境基準(河川B類型) 環境省

※ 環境基準については、年間の調査結果から、BODは75%値、大腸菌数は90%値をもって環境基準の達成状況を判断するとされています。

※ DOのみ現地測定結果