

令和 7 年 12 月 28 日

関東地方水質汚濁対策連絡協議会

関東地方整備局

利根川水系利根川で水質事故が発生しています。

【第 2 報】

令和 7 年 12 月 28 日 15:00 現在、利根川（群馬県利根郡昭和村川額地先）において、取水された水から油臭が確認されたため、群馬県水道における水道用水の取水、給水が停止していましたが、水質調査や臭気チェックを踏まえ、取水、給水が再開されました。

- ・ 油臭の発生原因については、本日、群馬県が実施した現地調査において、12 月 26 日に関越自動車道水上 IC 付近で発生した事故現場周辺の側溝の流れが緩やかな箇所では油膜を確認しました。このことから、車両火災に伴う影響の可能性が考えられます。
なお、この油膜は吸着除去を終え、新たな河川への流入等は確認されませんでした。
- ・ 群馬県が実施した水質調査（VOC）の結果、定量下限値以下であり、臭気チェックでは、粉末活性炭の注入により臭気を除去できるレベルまで油臭の低下が確認されました。
- ・ また、国土交通省、群馬県、水資源機構による本日の現地調査では、上記側溝の油膜以外に河川での特段の異常は確認されず、河川の利用についても問題ないことを確認しました。
- ・ 群馬県では、引き続き臭気の確認や活性炭処理を継続する予定です。
- ・ なお、取水再開の状況については、群馬県企業局水道課からも記者発表を行っています。

<発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 茨城県政記者クラブ 栃木県政記者クラブ 刀水クラブ・
テレビ記者会 埼玉県政記者クラブ 千葉県政記者会 都庁記者クラブ

<利根川への影響等に関する問い合わせ先>

関東地方整備局 河川部河川環境課

電話：048-600-1336（課直通） FAX：048-600-1379

河川環境課 課長 藤原（ふじわら）（内線：3651）

建設専門官 田島（たじま）（内線：3652）