


作業前アオコ発生状況



# 7月26日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業

作業船によるアオコ攪拌作業



攪拌作業後



作業船によるアオコ攪拌作業




1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 前日と同じく、土浦港内レベル4～5のアオコ発生。午前中は土浦港内全体的に4～5程度であったが、午後からはアオコが南西の風で港内から出て行った。
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 本日も午後から風が南西になり、攪拌したアオコが土浦港内から出て行き、レベル3になった。

作業前アオコ発生状況



# 7月26日アオコ対策状況



水馬アオコ回収状況



みずすましアオコ回収状況



水馬アオコ脱水状況



みずすまし脱水状況



水馬脱水アオコ3本



みずすまし脱水アオコ1本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 前日と同じく土浦港内レベル4~5のアオコ発生、午後から気温の上昇があったが、  
風が西よりに変わった為、アオコは土浦港内から少し出て行った。
3. 対策内容: 「水馬」「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶3本、「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶1本  
午前中は気温も高く、風も少ない為、熱中症に十分注意して作業を行った。また午後からは、南西の風が吹いて来た為、気温は上昇していたが、アオコは風により拡散され、悪臭も少なくてすんだ。