


水馬アオコ回収状況①



水馬アオコ回収状況①



8月27日アオコ対策状況



みずすましアオコ回収状況②



みずすましアオコ脱水状況②



みずすましアオコ濃度確認②



水馬脱水アオコ3本



みずすまし脱水アオコ2本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル4～5のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶3本。「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶2本。
水馬周辺(コンビニ前)からみずすまし周辺(観光ホテル前)にレベル4～5のアオコが発生していた。回収機の周辺もアオコが移動せず、腐りかけていたため同時に攪拌を行い悪臭の発生を防ぎ、アオコの濃度を調整しながら回収・脱水を行った。

作業船によるアオコ攪拌作業①



作業船によるアオコ攪拌作業②





アオコ攪拌前②



アオコ攪拌後②



8月27日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業③



作業船によるアオコ攪拌作業④



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル4～5のアオコ発生。新川上流レベル4～5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 水馬周辺(コンビニ前)からみずすまし周辺(観光ホテル前)にかけてレベル5のアオコ発生。
風が弱くアオコが移動せず、場所を変えながら攪拌を繰り返し悪臭の発生を防いだ。
新川では午前中にレベル5のアオコが発生していたが、短時間の攪拌で済む程度だった。
午後にはアオコは無く悪臭もしなかった。。