


水馬アオコ回収状況①




水馬アオコ脱水状況①



8月30日アオコ対策状況



水馬アオコ搬出状況①



みずすましアオコ回収状況②



水馬脱水アオコ3本

みずすまし脱水アオコ2本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル4~5のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶3本。「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶2本。水馬周辺はアオコレベル4~5、みずすまし周辺ではレベル5のアオコが溜まっていた。午前中に南東からの風吹いていたのでその間は比較的、濃いアオコが回収できていたが、午後になると風は弱まりアオコは薄くなった。


作業船によるアオコ攪拌作業①




作業船によるアオコ攪拌作業②



8月30日アオコ対策状況




作業船によるアオコ攪拌作業③



作業船によるアオコ攪拌作業④



作業船によるアオコ攪拌作業⑤



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル4~5のアオコ発生。新川上流レベル5~6
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 朝はコンビニ前からホテル前の間でレベル4~5のアオコ確認。ビオパーク横ではレベル4、新川ではレベル5~6のアオコがあった。午前中は南東からの風が吹いていたため攪拌を行っても成果は薄かったが、午後になると風が弱くなった事もあり作業終了時には攪拌を行った箇所はレベル3~4程度に下げることができた。