水馬アオコ回収状況①



水馬操作状況①



水馬PAC搬入



水馬アオコ脱水状況(1)

9月10日アオコ対策状況








水馬脱水アオコ3本



みずすましPAC搬入





みずすまし脱水アオコ0.4本



1. 対策箇所:土浦港

2. 発生状況:土浦港内レベル3~5のアオコ発生。

3. 対策内容:「水馬」「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。

4. 対策効果:「水馬」脱水アオコ:ドラム缶3本。「みずすまし」脱水アオコ:ドラム缶0. 4本。

朝から南東の風で、「水馬」「みずすまし」の回収箇所では、レベル5のアオコが 集積していた。一日南東の弱い風により、回収脱水作業では追いつかず、

攪拌作業と並行してレベル4を維持。本日も日差しは強く熱中症に十分注意

しながら作業を行った。

作業船によるアオコ攪拌作業①



作業船によるアオコ攪拌作業②



9月10日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業③



作業船によるアオコ攪拌作業の



アオコ攪拌後⑤



1. 対策箇所:土浦港、新川上流

2. 発生状況:土浦港内ではレベル3~5のアオコ発生。新川上流レベル4~5

3. 対策内容:作業船3隻にて、攪拌作業。

4. 対策効果:朝から弱い南東の風で、コンビニ前、観光ホテル前、新川にレベル4~5のアオコが

溜まっていた。回収作業と同時に攪拌作業を行いながら、レベル3~4を維持したが、

南東の風で一日中アオコが土浦港内に集まって来ていた。



アオコ攪拌前⑤