


水馬アオコ発生状況①



水馬アオコ回収状況①



9月14日アオコ対策状況



みずすましアオコ散水状況②



水馬アオコドラム缶投入状況①



水馬脱水アオコ3本



みずすまし点検・整備状況②



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル4~5のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にてアオコ回収・脱水作業。「みずすまし」は散水作業
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶3本。「みずすまし」散水によるアオコ拡散
港内では西からの風が吹いていて、水馬とみずすまし周辺にはレベル4~5のアオコが溜まっていた。悪臭も発生していたが攪拌作業や散水作業を、同時に行う事で改善された。


作業船によるアオコ攪拌作業①



作業船によるアオコ攪拌作業②



9月14日アオコ対策状況




アオコ攪拌前③



アオコ攪拌後③



作業船によるアオコ攪拌作業③



作業船によるアオコ攪拌作業④



アオコ攪拌前④



アオコ攪拌後④



作業船によるアオコ攪拌作業⑤



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル4~5のアオコ発生。新川上流レベル4~5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 土浦港内では西からのかぜが吹き、コンビニ前から観光ホテル前にかけてレベル4~5、新川も同等レベルのアオコが溜まっていた。午前中は攪拌を行ってもアオコはすぐに溜まってしまったが、午後になると風向きが変わり作業終了時にはレベル3程度に落ち着いた。