



水馬アオコ回収状況①



水馬アオコ回収状況①



9月15日アオコ対策状況



みずすましアオコ散水状況②



みずすましアオコ散水状況②



みずすまし点検・整備状況②

水馬アオコ脱水状況①



水馬脱水アオコ3本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル4~5のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にてアオコ回収・脱水作業。「みずすまし」は散水作業
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶3本。「みずすまし」散水によるアオコ拡散
午前中は水馬周辺ではレベル3~4みずすまし周辺にはレベル4~5のアオコが溜まっていて、回収・拡散作業も順調に進んでいた。午後になると雨が降りだし、作業終了時には港内のアオコはレベル3程度に低下した。





9月15日アオコ対策状況

作業船によるアオコ攪拌作業①

アオコ攪拌前①

アオコ攪拌後①



アオコ攪拌前③



アオコ攪拌後③



アオコ攪拌前②

作業船によるアオコ攪拌作業②

アオコ攪拌後②



作業船によるアオコ攪拌作業③



作業船によるアオコ攪拌作業④



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル3~5のアオコ発生。新川上流レベル5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 港内では観光ホテル前にレベル4~5のアオコが発生。その他の箇所はレベル3程度だった。新川ではレベル5の濃いアオコがフェンス添いに溜まっていた。上記の箇所を重点的に攪拌し悪臭の発生を防ぐことが出来た。