

堤防の緊急点検結果 概要図

<荒川上流>

※必要対策区間については、今後、背後地の人口、資産等を踏まえ、優先順位をつけながら選択と集中によるハード対策を実施予定。
 ※併せて、地方公共団体と連携を図り、実践的なハザードマップの整備を推進するとともに、台風などの出水時には重点的に水防活動を実施。



- 点検結果(要対策) 凡例
- 堤防への浸透
 - パイピング
 - 流下能力の不足箇所

<緊急点検結果>

(単位: km)

| 直轄河川 堤防延長 | 点検対象 堤防延長 | 要対策延長 (各対策の重複 除く) | 内訳 | | | |
|--------------|--------------|-------------------------|--------------|-------|---------------|------------------------|
| | | | 堤防の浸透に対する安全性 | | 流下能力の 不足箇所 | 水衝部等の 侵食に対する 安全性 |
| | | | 堤防への浸透 | パイピング | | |
| 206.9 | 128.1 | 16.6 | 3.6 | 5.0 | 12.2 | — |