



水馬アオコ発生状況①



9月19日アオコ対策状況



水馬アオコ回収状況①



水馬アオコ搬出状況①



みずすましアオコ散水状況②



みずすましアオコ散水状況②



水馬脱水アオコ2本




みずすまし点検・整備状況②





1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3~4のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にてアオコ回収・脱水作業。「みずすまし」は散水作業
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶2本。「みずすまし」散水によるアオコ拡散
水馬、みずすまし周辺はどちらもレベル3~4のアオコが溜まっていた。
雨が降っていたこともあり、アオコが腐敗することも無く攪拌・散水作業を
効率良く行うことができた。

作業船によるアオコ攪拌作業①



9月19日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業④



作業船によるアオコ攪拌作業②



作業船によるアオコ攪拌作業③



作業船によるアオコ攪拌作業⑤



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル3~4のアオコ発生。新川上流レベル4
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 朝から雨が降っていて、土浦港内はコンビニ前からジェットホイル横までの岸壁沿いにレベル4程度。新川でもレベル4程度のアオコが狭い範囲に溜まっていた。攪拌を行うとアオコは薄まり、攪拌直後に溜まるという事は無かった。午後とも天気に変化は無く、比較的にアオコが少ない一日だった。