


水馬アオコ発生状況①



# 9月21日アオコ対策状況



みずすましアオコ散水状況②



水馬アオコ回収状況①



水馬アオコ脱水状況①



みずすましアオコ散水状況②



水馬脱水アオコ2本



みずすまし点検・整備状況②



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3~5のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にてアオコ回収・脱水作業。「みずすまし」は散水作業
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶2本。「みずすまし」散水によるアオコ拡散  
朝から雨が降っていて水馬とみずすまし周辺のアオコはレベル3~4程度の濃度だった。水馬では脱水したアオコが水分を吸わないよう、ブルーシートで養生しながらの作業となった。



作業船によるアオコ攪拌作業①



作業船によるアオコ攪拌作業②



# 9月21日アオコ対策状況



アオコ攪拌前④



作業船によるアオコ攪拌作業④



アオコ攪拌後④



作業船によるアオコ攪拌作業③



作業船によるアオコ攪拌作業⑤



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル3~5のアオコ発生。新川上流レベル3~4
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 午前中は造船所前から観光ホテル前までレベル3~4のアオコを確認。ビオパークではレベル5の濃いアオコが溜まっていたので入念に攪拌を行った。雨が朝から降っていた事もあり、攪拌直後にアオコが溜まりだすということは無かった。