


水馬アオコ回収状況①




水馬アオコ回収状況①



9月25日アオコ対策状況



水馬アオコ脱水状況①



水馬脱水アオコ2本



みずすまし回航準備状況②



みずすまし回航準備状況②



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3～4のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にてアオコ回収・脱水作業。「みずすまし」は回航準備・片付け
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶2本。
今朝は水馬周辺はアオコが薄く、レベル2～3程度だった。回収作業を行うとアオコは目に見えて少なくなっていくのが分かった。午後になるとレベル4程度のアオコが発生し、回収量は2本となった。


作業船によるアオコ攪拌作業①



作業船によるアオコ攪拌作業②



9月25日アオコ対策状況




作業船によるアオコ攪拌作業③



アオコ攪拌前③



アオコ攪拌後③



アオコ攪拌前④



作業船によるアオコ攪拌作業④



アオコ攪拌後④



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル3～4のアオコ発生。新川ではレベル2～5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 午前中は造船所前から観光ホテル前までレベル3～4のアオコを確認。新川にはレベル2～3のアオコがあり、遠目で見ただけでは分からない程度だった。午後になると新川にレベル4～5のアオコが溜まっていたので攪拌を行い、レベル2～3に低下させた。