

# ゴルフ場で使用される農薬の水質分析結果表

事務所名；建設省渡良瀬川工事事務所

区分	観測区分	ゴルフ場排水口地点		低水路地点			摘要 指針値 (mg/l)
	観測所名	A ゴルフ場	B ゴルフ場	葉鹿橋	中橋	渡良瀬大橋	
	観測地点			足利市 葉鹿町2354	足利市通 2丁目3-1	佐野市 船津川地先	
	農薬名	観測年月日	H. 5. 7. 15	H. 5. 7. 15	H. 5. 7. 15	H. 5. 7. 15	
殺虫剤	イソキサチオン	—	—	検出せず	検出せず	検出せず	0.08
	イソフェンホス	—	—	検出せず	検出せず	検出せず	0.01
	クロルピリホス	—	—	検出せず	検出せず	検出せず	0.04
	ダイアジノン	0.001mg/l	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.05
	トリクロロホン (DEP)	—	—	検出せず	検出せず	検出せず	0.3
	ピリダフェンチオン	—	—	検出せず	検出せず	検出せず	0.02
	フェニトロチオン (MEP)	—	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.1
	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	—	—	検出せず	検出せず	検出せず	※ 0.002
殺菌剤	イソプロチオラン	検出せず	0.003mg/l	検出せず	検出せず	検出せず	0.4
	イプロジオン	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	3.0
	エトリアジアゾール (エクロゾール)	—	—	検出せず	検出せず	検出せず	2.0
	オキシ銅 (有機銅)	—	—	検出せず	検出せず	検出せず	0.4
	キャプタン	—	—	検出せず	検出せず	検出せず	3.0
	クロロタロニル (TPN)	—	—	検出せず	検出せず	検出せず	0.4
	クロロネブ	—	—	検出せず	検出せず	検出せず	0.06
	チウラム (チラム)	—	—	検出せず	検出せず	検出せず	0.06
	トルクロホスメチル	—	—	検出せず	検出せず	検出せず	0.08
	フルトラニル	—	—	検出せず	検出せず	検出せず	0.04
	ペンシクロン	—	—	検出せず	検出せず	検出せず	0.4
	メプロニル	—	—	検出せず	検出せず	検出せず	1.0
除草剤	アシュラム	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	2.0
	シマジン (CAT)	検出せず	0.001mg/l	検出せず	検出せず	検出せず	0.03
	テルブカルブ (MBPMC)	0.025mg/l	—	検出せず	検出せず	検出せず	0.2
	ナプロパミド	—	—	検出せず	検出せず	検出せず	0.3
	ブタミホス	—	—	検出せず	検出せず	検出せず	0.04
	プロピザミド	—	—	検出せず	検出せず	検出せず	0.08
	ベンスリド (SAP)	—	—	検出せず	検出せず	検出せず	1.0
	ベンフルラリン (ベスロジン)	—	—	検出せず	検出せず	検出せず	0.8
	ペンディメタリン	—	—	検出せず	検出せず	検出せず	0.5
	メコプロップ (MCP)	—	—	検出せず	検出せず	検出せず	0.05
	メチルダイムロン	—	—	検出せず	検出せず	検出せず	0.3
	チオベンカルブ (ベンチオカーブ)	—	—	検出せず	検出せず	検出せず	※ 0.02

注) 1, 分析しない農薬名は数値欄に ( — ) を記入する。

※：環境基準値