

国土交通省渡良瀬川河川事務所災害対策状況

平成23年3月12日0時50分現在

1. 渡良瀬川河川事務所 所管施設関係 総括情報

3月11日14時46分頃に発生した地震（マグニチュード8.3 管内震度6弱）に係わる管内状況

概略点検結果及び詳細点検結果は下記のとおりです。

河川名	左右岸	距離表示	被災状況
① 渡良瀬川 堤防	左岸	15.75km	川表小段クラック 幅10cm 深さ90cm 延長10m
	右岸	15.25~16.5km	天端クラック 幅5mm 延長750m
	右岸	17.25~17.5km	天端クラック 幅5mm 段差1cm 延長250m
	左岸	29.2km	川崎橋取付護岸クラック
② 旗川 堤防	右岸	No. 2	尾名川水門管理橋と堤防天端段差 段差2~3cm
③ 矢場川 堤防	左岸	No. 39	天端クラック 幅2cm 深さ23cm 延長4m
④ 藤川 堤防	左岸	No. 8	天端クラック 幅1~2cm 深さ20cm 延長100m
⑤ 蓮岱寺伏越			起伏ゲート（放水路側）操作不能 ※H23.3.12 00:00 復旧しました。
⑥ 姥川樋門			以前に確認されていた操作室のクラックが若干拡大

※ 現在のところ、亀裂の発生により水のあふれる恐れはありません。各箇所被災状況の詳細については
21:05に点検を終了しました。

2. TEC-FORCEの出動要請について

関東地方整備局渡良瀬川河川事務所では茨城県からの要請を受けてTEC-FORCE隊員4名を

3月12日未明に派遣し、午前8:00に茨城県庁へ到着予定です。