



水馬アオコ発生状況①



水馬アオコ回収状況①



8月30アオコ対策状況



水馬脱水状況①



水馬脱水準備



水馬脱水アオコ0.3本




1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3~6のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にて運転準備からアオコ回収・脱水
4. 対策効果: 水馬周辺はレベル4のアオコが発生。気温の上昇とともに、アオコの浮上がみられ、回収作業中もレベル4の状態。風が南西の為、アオコは野球場側に集まり、レベル6であった

作業前アオコ発生状況①



8月30日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業①



作業前アオコ発生状況③



アオコ攪拌作業後①



作業前アオコ発生状況②



作業船によるアオコ攪拌作業②



アオコ攪拌作業後②



作業船によるアオコ攪拌作業③



1. 対策箇所: 土浦港
 2. 発生状況: 土浦港内、レベル3~6のアオコ発生
 3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
 4. 対策効果: 昨夜からの南西の風で、アオコが野球場側に集まり、レベル6の悪臭を発生していた。攪拌作業と、風が南西の為、アオコはレベル3に低下した。しかし、船と船の間が狭い場所は、攪拌効果が届かず、悪臭を発生していた。

作業船によるアオコ攪拌作業④

