



水馬アオコ発生状況①



9月2日アオコ対策状況



水馬脱水状況①

水馬アオコ回収状況①



水馬運転状況①



水馬脱水アオコ2本




1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3~5のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にて運転、アオコ回収・脱水
4. 対策効果: 水馬脱水アオコ2本 累計5本
朝方アオコの発生は、水馬周辺や各隅にレベル5、港内全体はレベル3程度であったが、天気が晴れだし気温も上昇し始めると、一機にアオコが浮上り各所でレベル5強にまでなった。アオコの回収作業も追いつかず、水馬周辺もレベル5を維持。

作業前アオコ発生状況①



9月2日アオコ対策状況

作業船によるアオコ攪拌作業①



作業前アオコ発生状況③

作業前アオコ発生状況②



作業船によるアオコ攪拌作業②



アオコ攪拌作業後②



作業船によるアオコ攪拌作業③



アオコ攪拌作業後③



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内、レベル3~5のアオコ発生
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 午前中は、全体的にレベル3~4程度の発生であったが、天気が曇りから晴れになり、気温も上昇し始めたころから、攪拌作業を行っていないところは一部レベル5強になる。攪拌作業によりレベル3程度まで下がるが、すぐにレベル4程度まで上昇する。