



水馬アオコ発生状況①



9月3日アオコ対策状況



水馬アオコ回収状況①



水馬運転状況①



水馬脱水状況①



PAC搬入



水馬脱水アオコ2本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3~5のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にて運転、アオコ回収・脱水
4. 対策効果: 水馬脱水アオコ2本 累計7本
水馬周辺はレベル5のアオコ発生。午後から気温が上昇するも、風が南よりの風になり、全体的にアオコが野球場側にふきよせられるのと、回収作業の効果により、水馬周辺のアオコはレベル4程度まで低下。

作業前アオコ発生状況②



作業船によるアオコ攪拌作業②



アオコ攪拌作業後②




9月3日アオコ対策状況

作業船によるアオコ攪拌作業①



作業前アオコ発生状況③



作業船によるアオコ攪拌作業③



作業前アオコ発生状況⑤



作業前アオコ発生状況④



作業船によるアオコ攪拌作業④



作業船によるアオコ攪拌作業⑤



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内、レベル3~5のアオコ発生
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 岸壁周囲は全体にレベル5で、気温の上昇とともに、各所レベル5強からレベル6になるところあり、攪拌作業により、レベル4に低下することで、レベル6になるのを防いだ。また午後から南風により全体的に野球場側にアオコが吹き寄せられていた。