


水馬アオコ発生状況①



9月4日アオコ対策状況



水馬脱水状況①

水馬アオコ回収状況①



水馬脱水状況①



水馬脱水アオコ3本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3~5のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にて運転、アオコ回収・脱水
4. 対策効果: 水馬脱水アオコ3本 累計10本

朝方の雨の後、土浦港内は全体的にアオコが薄くレベル3~4であったが作業開始後、天気が回復するにつれ、アオコが発生し、各所隅の方は、レベル5まで上昇、水馬周辺は回収作業もありレベル3~4でレベル上昇にはならなかった。



作業前アオコ発生状況①



作業船によるアオコ攪拌作業①



9月4日アオコ対策状況



作業前アオコ発生状況③



アオコ攪拌作業後①



作業前アオコ発生状況②



作業船によるアオコ攪拌作業②



アオコ攪拌作業後②



作業船によるアオコ攪拌作業③



作業前アオコ発生状況④



作業船によるアオコ攪拌作業④



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内、レベル3~5のアオコ発生
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 朝方の雨の後、土浦港内は全体的にアオコが薄くレベル3~4程度であったが、天気の回復とともにアオコレベルが上がった。攪拌作業箇所ではレベル3程度に低下するが、午後から南東の風により、③④の箇所は攪拌作業後もアオコが吹き寄せられレベル4であった。