


水馬アオコ発生状況①



9月7日アオコ対策状況



水馬脱水状況①



水馬アオコ回収状況①



水馬脱水アオコ3本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3～5のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にて運転、アオコ回収・脱水
4. 対策効果: 水馬脱水アオコ3本 累計17本
朝は土浦港内アオコレベルは全体に低く、水馬周辺もレベル3程度であったが、9時半ごろから、曇り空から時々日ざしが差し出すと、一機にレベル5に上昇、回収作業をするも、風向きが北東の為、レベル4～5を維持。

作業前アオコ発生状況①



9月7日アオコ対策状況

作業船によるアオコ攪拌作業①



アオコ攪拌作業後①



作業前アオコ発生状況②



作業船によるアオコ攪拌作業②




アオコ攪拌作業後②



作業前アオコ発生状況③



作業船によるアオコ攪拌作業③



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内、レベル3～5のアオコ発生
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 朝は土浦港内アオコレベルは全体的に低く、北東の風で吹き寄せられた隅の方にレベル4～5であったが、日ざしが時より差し出した頃から、アオコの発生が見られだし、造船所前①では、攪拌作業中は、レベル3に低下するが、すぐにレベル4～5に上昇。

アオコ攪拌作業後③

