

## 水馬アオコ発生状況①



## 9月13日アオコ対策状況



## 水馬脱水状況①



## 水馬アオコ回収状況①



## 水馬脱水アオコ4本




1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3~6のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にて運転、アオコ回収・脱水
4. 対策効果: 水馬脱水アオコ4本 累計33本  
今日は、朝から東の風のため、水馬周辺レベル5のアオコが吹き寄せられていた。午後になると、回収作業も追いつかずレベル5強となり、アオコが黄色く腐敗しはじめていた。

作業前アオコ発生状況①



# 9月13日アオコ対策状況



作業前アオコ発生状況③



作業船によるアオコ攪拌作業③



アオコ攪拌作業後③



作業船によるアオコ攪拌作業①



作業前アオコ発生状況②

作業船によるアオコ攪拌作業②

アオコ攪拌作業後②



1. 対策箇所: 土浦港、新川
2. 発生状況: 土浦港内、レベル3~6、新川レベル5のアオコ発生
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 土浦港内は東の風で西側にアオコが吹き寄せられレベル4~6、観光ホテル前は、特にひどくレベル6であったが、攪拌作業によりレベル3に低下。新川は、レベル5で攪拌作業によりレベル3に低下、しかし風が東の為、すぐにアオコがオイルフェンスに吹き寄せられ、レベル上昇。