


中－１．身延町大島地先

当該箇所を伐採する理由

- ①樹木が洪水時の流れの阻害となります。
- ②樹木により、河川の状態把握をする巡視の支障となります。
- ③樹木が倒れて流木になった場合、下流側の橋梁に引っかかったり、堤防に悪影響を及ぼす可能性があります。
- ④地元自治体等より伐採に関する要望があります。


伐採予定箇所



伐採内容

- ◎伐採範囲 身延町大島地先
JR身延線甲斐大島駅付近の下流約400mの区間
(富士川河川敷)
- ◎伐採面積 約30,000m²
- ◎伐採本数 ハリインヅ等、約300本

伐採予定箇所の状況



この情報はH26年8月現在の予定のため、現地の状況により、実際に伐採を行わなかったり、範囲を変更する場合があります。

中－2．身延町宮木地先


当該箇所を伐採する理由

- ①樹木が洪水時の流れの阻害となります。
- ②樹木により、河川の状況把握をする巡視の支障となります。
- ③樹木が倒れて流木になった場合、下流側の橋梁に引っかかったり、堤防に悪影響を及ぼす可能性があります。

伐採内容

- ◎伐採範囲 身延町宮木地先
飯富橋の下流約200m地点
から下流約800mの区間
(富士川左岸河川敷)
- ◎伐採面積 約25,000m²
- ◎伐採本数 ハリインヅナ等、約200本

伐採予定箇所



伐採予定箇所の状況



この情報はH26年8月現在の予定のため、現地の状況により、実際に伐採を行わなかったり、範囲を変更する場合があります。

中－3．身延町下田原地先


当該箇所を伐採する理由

- ①樹木が洪水時の流れの障害となります。
- ②樹木により、河川の状態把握をする巡視や河川監視カメラによる監視の支障となります。
- ③樹木が倒れて流木になった場合、下流側の橋梁に引っかかったり、堤防に悪影響を及ぼす可能性があります。

伐採内容

- ◎伐採範囲 身延町下田原地先
富士川橋の下流約500mの地点から
下流へ約800mの区間
(富士川左岸河川敷)
- ◎伐採面積 約20,000m²
- ◎伐採本数 ハリノグ₁等、約150本

伐採予定箇所



伐採予定箇所の状況



この情報はH26年8月現在の予定のため、現地の状況により、実際に伐採を行わなかったり、範囲を変更する場合があります。