


7月31日アオコ対策状況

作業前アオコ発生状況①



アオコ攪拌作業後①



作業船によるアオコ攪拌作業



作業前アオコ発生状況③



作業前アオコ発生状況②



アオコ攪拌作業後②



アオコ攪拌作業後③



1.対策箇所	土浦港
2.発生状況	土浦港内レベル3～5のアオコが発生堆積
3.対策内容	作業船2隻にて攪拌作業
4.対策効果	堆積アオコは拡散したが、港内のアオコレベルが3であり、太陽光により容易に浮上する。風向により、湖内のアオコが港内に入り込んでいる。