



●平成28年度 工事事故発生状況(発生形態別)



	発生形態	H26	H27	H28	過去3年間計
労働災害	建設機械等の稼働に関連した人身事故	4	3	0	7
	部材の加工作業等により自らを負傷	2	1	1	4
	資機材等の落下や下敷きで負傷	4	2	2	8
	墜落	6	7	1	14
	準備作業、測量調査業務等における人身事故	0	0	0	0
	その他労働災害	14	13	2	29
小計		30	26	6	62
公衆損害	架空線・標識等損傷	8	13	2	23
	地下埋設物件損傷	7	4	1	12
	第三者の負傷・第三者車両に対する損害	21	16	6	43
	その他公衆損害	8	14	2	24
	小計	44	47	11	102
その他事故		1	5	0	6
計		75	78	17	170

● H28年度重点的安全対策項目

(参考)工事事故のうち、「その他公衆損害」における車両管理業務等の車両の自損事故を除く事故件数(車両管理業務等の車両の自損事故を除いた工事事故件数)




	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成24年度 累計(月毎)	2件(2件)	6件(4件)	8件(2件)	18件(10件)	23件(5件)	31件(8件)	42件(11件)	50件(8件)	63件(13件)	66件(3件)	67件(1件)	74件(7件)
平成25年度 累計(月毎)	2件(2件)	5件(3件)	16件(11件)	20件(4件)	24件(4件)	31件(7件)	39件(8件)	48件(9件)	57件(9件)	63件(6件)	71件(8件)	77件(6件)
平成26年度 累計(月毎)	3件(3件)	8件(5件)	13件(5件)	16件(3件)	20件(4件)	27件(7件)	31件(4件)	40件(9件)	43件(3件)	49件(6件)	61件(12件)	70件(9件)
平成27年度 累計(月毎)	6件(6件)	11件(5件)	19件(8件)	27件(8件)	32件(5件)	44件(12件)	54件(10件)	58件(4件)	61件(3件)	66件(5件)	71件(5件)	75件(4件)
平成28年度 累計(月毎)	4件(4件)	10件(6件)	13件(3件)	17件(4件)								

■問合せ先:企画部 技術調査課 西村・古賀 (TEL 048-600-1332)

発生日時	平成 28 年 7 月 22 日 (金) 9 時 40 分			
工事情報	河川系事務所 維持修繕工事			
被災の状況	性別	年齢	職種	被災の程度
	—	—	—	一般車両損傷(窓ガラス)
事故概要	取得用地内の除草中(肩掛け式刈払機)に飛び石が発生、通行中の一般車を損傷させたもの 公衆損害-第三者の負傷・第三者車両に対する損害			

事故発生状況



・用地買収地において、撤去予定の住宅基礎確認のため、肩掛け式刈払機で除草作業(1名)中に、飛び石が発生、買収地に面した県道通行中の一般車の窓ガラスが損傷

【事故発生原因】


・一般道から距離が離れていると判断し、防護ネットを使用しなかったなど

【事故防止のポイント】

・防護ネットを使用するように周知徹底。など

発生日時	平成 28 年 7 月 27 日 (水) 8 時 40 分			
工事情報	河川系事務所 役務			
被災の状況	性別	年齢	職種	被災の程度
	-	-	-	車両損傷(他業務)
事故概要	現地において車両管理員が運転する車両が駐車されていた別業務車両に接触、損傷させた			
	公衆損害-第三者の負傷・第三者車両に対する損害			

事故発生状況



・簡易水質調査のため、河川敷へ行った際に、現地において縦列駐車をするため、車両をバックさせたが、荷台バンパーのフック部分が他業務で先に駐車していた車両(レンタカー)のフロント部分へ接触し損傷した。(長さ20cm程度)

【事故発生原因】
 ・運転手が他業務の職員が誘導(ストップの合図)してくれると思い後方確認を怠り、バックしたなど

【事故防止のポイント】
 ・周囲を良く確認することを周知・徹底させるなど