

軽井沢バス事故箇所 の 車両用防護柵支柱 の 状況

〔測定結果：根入れ長さ 140cm、外径 140mm※〕

※根入れ長さ、外径ともに基準を満たしている。なお、外径はC種のものよりも太く、強度はより高いものとなっている。

支柱は、折れなど無く、腐食状態も全く問題無い状況。

