


H28松戸水門耐震対策工事について

H28松戸水門耐震対策工事（徳倉建設）は、現在、締切内で、補強鉄筋を挿入するために堰柱、床版（川底のコンクリート）を削孔しているところです。削孔するにあたっては、元々入っている鉄筋に当たらないようにするために電波による鉄筋の探査を行い、鉄筋が入っているところを朱色のチョークで表示し、そこを避けるように削孔していきます。



H28三輪野山地区低水護岸工事の完成について


【栗山地区】

栗山地区の低水護岸工事（川村建設）についてはみなさまのご協力により無事工事が完了いたしました。施工にあたっては周辺に浄水場があるため、濁水や油の流出がないよう留意しながら施工しました。また堤防側からの地下水が想像以上に流れ込むなど大変な現場でしたが、無事完成いたしました。



【三輪野山地区】

三輪野山地区の低水護岸工事（川村建設）についても無事工事が完了しました。こちらの現場は通常の機械では矢板が入らなかったため、高圧で水を噴射しながら施工するなど非常に苦労しました。また、極力振動が生じないように留意しながら施工を行い、みなさまのご協力により完成することが出来ました。



H29松戸河川維持工事について

【松戸排水機場周辺浚渫】



H29松戸河川維持工事（金杉建設）による松戸排水機場周辺の浚渫が終了しました。川底の土砂は約2m堆積しており、全体で3,200m³の土砂を撤去しました。土砂撤去により施設の機能維持が図られ、来年度の出水期に備える事ができます。



【古ヶ崎ワンド浚渫】

自然観察などに活用されている古ヶ崎のワンドの掘削を行いました。江戸川本川につながる箇所に土砂がたまり、ワンドの水質に悪影響を及ぼす可能性があるため定期的に掘削を行っています。



3月期安全パトロールを実施しました



3月16日（金）に今年度最後の安全パトロールが行われました。松戸出張所管内では今年度も工事事故発生は0件でした。これは安全パトロールの成果であるとともに各工事現場で安全管理がしっかり成されていたためだと思っております。来年度も事故のないように現場の監督を行って参ります。

写真館



あとながき

左の写真は、松戸出張所に置いてあるダムカードです。北千葉導水路（坂川）は利水、治水、環境を目的とした施設であり、ダムと同等の扱いとなっていることから今回発行しました。松戸出張所に置いてありますので、ご希望の方は連絡の上来所願います。
主水だより編集責任者：管理第二係 斉藤