

平成29年度 水質事故発生状況(1/2)

番号	河川名	発生年月日 (原因)	発生(発見)場所	水質事故の概要	対応策の概要	備考(利水者への 影響・収束日)
1	利根川 (本川)	H29.4.12	千葉県銚子市新生 町銚子漁港内	銚子漁港内に放置されていた船舶 が沈み油が流出した。	沈んだ船舶の周りに、銚子漁港事 務所及び海上保安庁がオイルフェンス、 オイルマットを設置し油を回収。	影響なし 「10/26」
2	谷田川 (支川)	H29.4.19	茨城県つくば市谷 田部地先	旧つくば市役所(現:谷田部庁舎) に隣接する野球場の排水溝から谷 田川に油が流出した。	つくば市役所及び土浦土木事務所 がオイルフェンスを設置し、オイル マットにより回収作業を実施。	影響なし 「05/08」
3	利根川 (本川)	H29.9.5	千葉県香取郡東庄 町石出樋門	監視カメラ映像により、石出樋門に 油の流出を確認。	小見川出張所(河川維持業社)が、 オイルフェンス及びオイルマットに より油膜の撤去作業を実施した。	影響なし 「09/06」
4	鹿島川 (支川)	H29.9.29	千葉県佐倉市神門 地先	鹿島川に流入する水路で大量の油 の流出が見られた。	佐倉市、佐倉市消防及び印旛土木 事務所によるオイルフェンス・オイ ルマットによる油回収作業を実施。	影響なし 「10/10」
5	利根川 (本川)	H29.11.8	千葉県銚子市松岸 地先	利根川右岸4.25k付近において油 の流出を確認。	銚子出張所がオイルフェンス・吸着 マットにて回収作業を実施。	影響なし 「11/09」
6	谷田川 (支川)	H29.11.29	茨城県龍ヶ崎市佐 貫地先	谷田川に流入する水路において油 が流出している情報があった。	龍ヶ崎市、竜ヶ崎工事事務所及び 利根下竜ヶ崎出張所がオイルフェ ンス・オイルマットにより対策工を 実施。	影響なし 「12/05」
7	農業用水 路 (支川)	H29.12.13	千葉県印西市将監 地先	食品会社の工場から、未処理の排 水が水路に流出した。	原因者が、水路内の汚泥回収と清 掃作業を行った。	影響なし 「12/18」
8	北浦川 (支川)	H29.12.17	茨城県取手市谷中 地先	JRの保守点検業者が夜間作業中 に重機が故障し、線路内に漏れ出 した油の一部が河川に流出した。	原因者が、線路内に漏れ出した油 を回収し、流出したと思われる河川 を巡視した。	影響なし 「12/18」

平成29年度 水質事故発生状況(2/2)

事故概要別		件数	発見報告から収束まで
魚の浮上（斃死）		0	
油類・他の流出	不明	5	最長20日・最短2日（平均9日）
	交通事故・他	1	2日
	工場等	1	6日
	不法投棄関連	1	198日
合計		8	

