

被害状況調査班(機械TEC)の活動報告(荒川水系)

荒川上流河川事務所管内の荒川水系に設置されている排水機場、水門等の機械設備 25 施設の被災状況、不具合状況調査を実施。(10月17日～19日)



施設名	調査施設数
排水機場	1
水門	4
樋門 樋管	20
計	25

常陸河川国道管内の那珂川水系（那珂川、藤井川、江川）及び久慈川水系（久慈川、里川、山田川、玉川）に設置されている樋門・樋管の機械設備の被災状況、不具合状況調査を実施。
 降雨予報に伴い、状況調査に加え、軽微な不具合対応を実施。(10月17日～20日)



扉体シーブ部浮遊物堆積 (烏山江川樋門)



樋管全体浸水状況 (向田樋管)



電動操作不能箇所 予備動力稼働確認 (烏山江川樋門)



戸当り異物撤去 (飯富第二排水樋管)

水系名	調査施設数	水系名	調査施設数
那珂川	8	久慈川	26
江川	2	里川	13
藤井川	0	山田川	14
桜川	0	玉川	6
計	10	計	59