

令和2年度 完成施設

施設名：成田空港合同庁舎 1号館

工事名：成田空港合同庁舎（20）建築改修その他工事

施設概要

所在地	千葉県成田市駒井野字天並野2159
敷地	7,343㎡
建物	事務庁舎 RC造3階 建築面積 1,771㎡ 延べ面積 5,063㎡
設計	関東地方整備局 営繕部 (有) 小林建築設計事務所
監理	関東地方整備局 東京第二営繕事務所
施工	石井工業(株)

完成写真



東京第二営繕事務所

〒135-0062

東京都江東区東雲1-9-5 東雲合同庁舎

TEL:03-3531-6550 FAX:03-3531-6695

令和2年度 完成施設

施設名：成田空港合同庁舎 1号館


工事名：成田空港合同庁舎（20）建築改修その他工事

工事概要

事業の目的	建設後約50年を経過し、劣化により漏水が発生している外壁の補修、および錆の発生している鉄骨底の塗替えを行い、建物の性能を回復させる。
工事内容	タイル外壁全面改修、鉄骨底塗装改修、屋上防水一部改修
特質する工事条件	24時間年中無休で検疫、検査業務を実施している庁舎を使用しながら行う工事。
工期	令和2年6月10日 ～ 令和2年12月25日



外壁改修用の枠組み足場



鉄骨底塗替え用の吊り足場



タイルひび割れ改修状況


令和2年度 完成施設

施設名：成田空港合同庁舎 1号館

工事名：成田空港合同庁舎（20）建築改修その他工事

工事を終えて一言

工事施工担当者



(株) 石井工業株式会社
現場代理人
大竹 真矢さん

初めての庁舎の改修工事でなおかつ居ながらの工事ということで経験の浅い私には大変な部分もありました。しかし営繕担当者の方からアドバイスをいただき、また建物管理者の方にご協力いただきながら無事竣工することが出来ました。

今回工事で外壁に絡む漏水箇所を是正し、内装についても漏水によるシミをきれいにしたので、安心して気持ちよく施設を利用していただけだと思います。



東京第二営繕事務所

〒135-0062

東京都江東区東雲1-9-5 東雲合同庁舎

TEL:03-3531-6550 FAX:03-3531-6695