

令和2年度 水質事故等異常水質発生状況

| 番号 | 河川名 | 発生年月日 (原因) | 発生(発見)場所 | 水質事故の概要 | 対応策の概要 | 備考(利水者への 影響・収束日) |
|----|---------------|---------------|-----------------------|---|--|---------------------|
| 1 | 黒部川 (支川) | R2.7.21 | 千葉県香取郡東庄町 | 黒部川に乗用車が不法投棄され、周辺に油膜が発見された。 | 投棄車両周辺に香取土木事務所がオイルフェンスを設置し、警察による車両の引き上げを行った。 | 影響なし [7/29] |
| 2 | 水路 (五次支川) | R2.7.25 | 茨城県つくば市柳橋 | つくば市内の交差点で車両同士の交通事故が発生し、漏れ出した油が水路に流出した。 | 流れ出た水路に土木事務所がオイルフェンス・吸着マットによる対策工を実施した。 | 影響なし [3/31] |
| 3 | 手賀沼 (二次支川) | R2.8.7 | 千葉県柏市手賀沼 | 手賀沼の外来種除去作業中に重機から油が漏れ出した。 | 原因者によるオイルフェンス設置、吸着マットによる回収作業を行った。 | 影響なし [8/7] |
| 4 | 滑川 (一次支川) | R2.10.15 | 千葉県銚子市新生 | 滑川に油膜が見られるといった情報を入手した。 | 漁港事務所、銚子市、地域振興事務所、銚子出張所がオイルフェンス設置・対策工を実施。 | 影響なし [10/16] |
| 5 | 水路 (四次支川) | R2.10.28 | 茨城県つくば市篠崎 | 用水路でザリガニがへい死していた。 | 発生場所の水質試験を行ったが異常は見られなかった。 | 影響なし [11/16] |
| 6 | 黒部川 (支川) | R2.11.10 | 千葉県香取郡東庄町 黒部川排水機場内 | 機場の保守点検作業中に油が漏れ出した。 | 原因者によるオイルフェンス設置、吸着マットによる回収作業を行った。 | 影響なし [11/18] |
| 7 | 水路 (三次支川) | R2.11.20 | 茨城県取手市谷中 | 水路内で魚がへい死していた。 | 竜ヶ崎工事がへい死を回収した。他には異常が見られない。 | 影響なし [11/24] |
| 8 | 水路 (五次支川) | R3.2.25 | 茨城県守谷市小野崎 | 農業用水路に着色水が発見された。 | 水路内の止水板により着色水の流下を防止した。 | 影響なし [3/4] |

2. 原因別発生件数

| 事故概要別 | | 件数 | その他 |
|----------|-----------|----|---------|
| 魚の浮上(斃死) | | 2 | ザリガニ・魚 |
| 油類・他の流出 | 不明 | 2 | |
| | 交通事故・他 | 1 | 交差点交通事故 |
| | 事業所・作業員ミス | 2 | |
| | 不法投棄関連 | 1 | 車両投棄 |
| 合計 | | 8 | |

利根川下流管内・水質事故等異常水質発生状況(年度・4月～3月)

