


位置図



概要

2月23日

16時10分頃: 刀水橋を通行中の一般人から消防署へ火災が起きていると入電
16時15分頃: 太田消防署、熊谷消防署が消火活動に出動

16時50分: たまたま付近にいた八斗島工事受注者から八斗島職員へ火災の情報提供
八斗島出張所長から両消防署へ状況確認(※上述の情報を得る)

19時30分: 消火活動継続中

- ・人的被害、家屋への延焼も現時点では無し。
- ・堤防川面法面が一部延焼しているとの情報有り。
- ・162.5km付近まで延焼しているが、放水により延焼の拡大は停滞傾向。

21時19分: 熊谷消防署より鎮圧したと連絡

- ・まだ消火活動は続いているが、延焼が拡大する可能性は無くなった。

2月24日

6時11分: 熊谷消防署より、1:09に鎮火し撤収したとの報告

9時30分: 消防・警察との現地立会い

- ・延焼面積: 約56ha(幅: 約200m、延長: 約2.8km)
- ・人的・家屋被害なし

鎮火後状況(2月24日撮影)



火災状況

利根川水系 利根川 左岸 164.5k 2022-02-23 17:40:32



群馬県太田市古戸 古戸水位

CCTV画像

利根川水系 利根川 左岸 164.5k 2022-02-23 19:05:22



群馬県太田市古戸 古戸水位

CCTV画像



時頃 撮影



時頃 撮影



時頃 撮影

古戸水位



■ 平常時の画像



■ カメラ位置図



↑ ページトップ

石田川合流点



■ 平常時の画像



■ カメラ位置図



↑ ページトップ