

■一般国道16号 保土ヶ谷BP 下川井IC下りオフランプ部について

位置図




問題点

- ・市道の車両から、OFFランプ側を走行する左折車両のウィンカーが見えづらく認識しづらいため、左折車両同士が錯綜し危険





国道16号の左折車両が認識しづらい



対策②

- 内容：OFFランプから市道への左折車両のショートカット防止のため ポストコーン を設置

対策イメージ



対策①

- 内容：OFFランプからの左折車両及び市道からの左折車両に対して、左折時の衝突に対し注意を促すため、国道及び市道に 注意喚起看板 を設置

対策イメージ



対策イメージ



対策③

- 内容：車両の走行位置を明確するために、区画線を更新 (約120m区間)

現況



対策イメージ

