

有明運河内への油漏れについて

東京湾岸道路の有明橋下部工事において、有明運河内に油が漏れ出す事象が発生しました。

R4国道357号有明橋海側下部工事において、有明運河上に設置した仮栈橋上より、油圧ユニットの油圧ホースから有明運河に油が漏れ出す事象が発生しました。

関東地方整備局川崎国道事務所発注の東京湾岸道路事業のR4国道357号有明橋海側下部工事において、昨日（10月24日）12:00頃、橋梁下部工施工のため運河上に設置した仮栈橋上より、油圧ハンマーユニットの油圧ホースから有明運河に油が漏れ出す事象が発生しました。

漏れ出た油約2Lは、現地に設置していたシルトフェンス（汚濁防止柵）内に留まっておりシルトフェンス外に流出していないことを確認しております。また、昨日（10月24日）12:05より油回収作業を開始し同日15:10に回収作業を完了しています。

なお、現時点で、人的被害や第三者被害は確認されておられません。

地域の皆様にはご心配をおかけして申し訳ございません。

引き続き、工事については関係機関と連携し、安全に留意しながら進めてまいります。

<問い合わせ先>

関東地方整備局 川崎国道事務所

電話：044-888-6411（代表）

副所長 小島（おじま）（内線：205）

工務課長 傳田（でんだ）（内線：411）

○工事概要

本工事は、国道357号東京湾岸道路の東京都江東区有明（ありあけ）地先において、本線工事の下部工を行う工事です。

工事名 R4国道357号有明橋海側下部工事

受注者 三井住友建設株式会社

工事場所 東京都江東区有明地先、東京都江東区青海地先

位置図

