

① 道路交通の現状と課題 【自然災害への脆弱性】


国道121号では、落石による死亡事故が発生するなど落石に対する道路利用者の安全の確保が課題

(直轄権限代行区間)

日光川治防災

L=3.4km

■【事例】H27関東・東北豪雨時の被災状況



出典：第1回国道121号日光地区防災検討会資料

②道路交通の現状と課題 【走行性・安全性】

国道121号沿線の川治温泉街では歩道がなく、大型車が通過する際に歩行者に危険がおよぶなど歩行者の安全性の確保が課題

国道121号の川治温泉街



国道121号の川治温泉街



観光関係者の声

両側ともに歩道がないので、非常に歩きづらいです。
トレーラー等の大型車が真横を通過するので、非常に怖いです。



観光客

雨の日は、観光客の人が傘を差しながら歩く必要があるので、危険な状況になっています。



日光市観光関係者の声