

国道19号(長野県長野市信州新町水内)の路面亀裂について

第2回連絡調整会議資料

■概要(経緯)

- ・令和6年4月15日 国道19号の非常駐車帯に亀裂を確認
- ・令和6年4月16日 計測機器による変状監視を開始
防災ドクター現地立会い
- ・令和6年4月18日 国土技術政策総合研究所、土木研究所による現地立会い
- ・令和6年4月25日 道路の安全確保のため片側交互通行規制を開始
- ・令和6年4月26日 第1回検討委員会・第1回連絡調整会議を開催
- ・令和6年5月21日 根固めブロック設置完了
- ・令和6年6月18日 第2回検討委員会・第2回連絡調整会議を開催

■現地写真



令和6年4月15日
撮影(ドローン)




令和6年5月25日
撮影(対岸カメラ)



■観測グラフ



■位置図



■恒久対策工の方針(案)

