


位置図

水質事故発生箇所：栃木県小山市下生井地先、野木町友沼地先



地理院地図を加工して使用

渡良瀬川及び与良川の水質分析結果（令和7年9月17日採水）

項目	pH	BOD	SS	DO	大腸菌数
基準値	6.5以上 8.5以下	3mg/L以下	25mg/L以下	5mg/L以上	1000CFU/ 100mL以下
野渡橋 (渡良瀬川)	7.8	1.5	9	7.82	51
与良川樋門出口 (与良川)	7.6	2.2	23	6.87	120

※ 生活環境の保全に関する環境基準(河川B類型) 環境省

※ 環境基準については、年間の調査結果から、BODは75%値、大腸菌数は90%値をもって環境基準の達成状況を判断するとされています。

※ DOのみ現地測定結果