

- 13時45分頃に堤内耕作地周辺の除草作業を実施していた耕作地関係者から出火の通報。太田市消防覚知。 消火活動により19:24鎮圧。21:00鎮火。
- 河川管理施設への影響なし。
- 出火位置:利根川左岸180k付近、焼失面積:約17ha(太田市消防計測結果)
火災原因:堤内地の耕作地付近で除草機械から出火し、北北西の強風により堤防を越えて河川敷内へ延焼したもの。

2月19日(木)

13:45

耕作地周辺除草作業中の除草機械付近から出火。耕作関係者から消防へ通報。太田消防覚知。
強風注意報の出ている北北西の風により堤防を越えて河川敷内まで延焼。

15:30

防災ヘリ到着。地上の消防隊と合わせて消火活動継続。

19:24

鎮圧

21:00

太田市消防から鎮火の報告を受ける。



河川区域内上流側から堤内地(出火元)方向



河川区域内から堤内地(出火元)方向

