

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説
赤文字：重点区間（重要度A箇所・危険箇所（越水））
番号に○印：氾濫危険水位設定箇所
青文字：越水（溢水）要注意区間（事務所独自設定）

様式-2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象		河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
		番 号			種 別	階級		地 先 名	杆 杭 位 置 (k, m)	担 当 水 防 団 体			担 当 土 木 事 務 所			
利根川上流 河川事務所	1	巴右	4-1	巴波川	堤体漏水	B	右	栃木県	栃木市大平町伯仲	4.0k 上145m 4.0k 下110m	255.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	2	巴右	3-1	巴波川	工作物	B	右	栃木県	栃木市大平町伯仲	4.0k 下65m	1箇所	昇明橋 桁下高不足かつ流下能力不足	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	
利根川上流 河川事務所	3	巴右	3-2	巴波川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	右	栃木県	栃木市大平町伯仲	4.0k 下110m 4.0k 下150m	40.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 旧川跡	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	4	巴右	3-3	巴波川	堤体漏水	B	右	栃木県	栃木市大平町伯仲	4.0k 下150m 3.5k 下250m	600.4	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	5	巴右	3-4	巴波川	堤体漏水	B	右	栃木県	栃木市藤岡町緑川	3.5k 下250m 2.5k 下251m	1007.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	6	巴右	2-1	巴波川	工作物	B	右	栃木県	栃木市藤岡町緑川	3.0k 下20m	1箇所	緑川橋 桁下高不足かつ流下能力不足	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	
利根川上流 河川事務所	7	巴右	2-2	巴波川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	栃木県	栃木市藤岡町緑川	2.5k 下251m 2.0k 下196m	447.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	8	巴右	1-1	巴波川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	栃木県	栃木市藤岡町部屋	2.0k 下196m 0.5k 下250m	1538.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	9	巴右	0-1	巴波川	工作物	B	右	栃木県	栃木市藤岡町部屋	1.0k 下55m	1箇所	巴波橋 桁下高不足かつ流下能力不足	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	
利根川上流 河川事務所	10	巴右	0-2	巴波川	工作物	B	右	栃木県	栃木市藤岡町部屋	1.0k 下100m	1箇所	巴波橋側道橋 流下能力不足	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	
利根川上流 河川事務所	11	巴右	0-3	巴波川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	栃木県	栃木市藤岡町蛭沼	0.5k 下250m 0.0k 下135m	384.9	氾濫危険水位設定箇所（中里観測所） 危険箇所（越水）右岸0.0k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	12	巴右	0-4	巴波川	堤体漏水	B	右	栃木県	栃木市藤岡町蛭沼	0.0k 下135m 0.0k 下160m	25.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	13	巴右	0-5	巴波川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	栃木県	栃木市藤岡町蛭沼	0.0k 下160m 0.0k 下195m	35.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	14	巴右	0-6	巴波川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	栃木県	栃木市藤岡町蛭沼	0.0k 下195m 0.0k 下200m	5.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 旧川跡	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	15	巴右	0-7	巴波川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	栃木県	栃木市藤岡町蛭沼	0.0k 下200m -0.5k 上235m	65.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 旧川跡	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	16	巴右	0-8	巴波川	越水（溢水）	B	右	栃木県	栃木市藤岡町西前原	-0.5k 上235m -0.5k 上165m	70.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	17	巴右	0-9	巴波川	越水（溢水）	B	右	栃木県	栃木市藤岡町西前原	-0.5k 上90m -1.0k 上100m	490.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	1	巴左	4-1	巴波川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	栃木県	小山市中里	4.0k 上145m 4.0k 下237m	382.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	小山市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	築きまわし工 かご止め工 釜 段工
利根川上流 河川事務所	2	巴左	3-1	巴波川	工作物	B	左	栃木県	小山市中里	4.0k 下65m	1箇所	昇明橋 桁下高不足かつ流下能力不足	小山市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	
利根川上流 河川事務所	3	巴左	3-2	巴波川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	栃木県	栃木市大平町伯仲	4.0k 下237m 3.5k 上253m	36.9	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	築きまわし工 かご止め工 釜 段工
利根川上流 河川事務所	4	巴左	3-3	巴波川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	栃木県	小山市寒川	3.5k 上253m 2.5k 上237m	995.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	小山市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	築きまわし工 かご止め工 釜 段工
利根川上流 河川事務所	5	巴左	2-1	巴波川	工作物	B	左	栃木県	小山市寒川	3.0k 下15m	1箇所	緑川橋 桁下高不足かつ流下能力不足	小山市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	
利根川上流 河川事務所	6	巴左	2-2	巴波川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	栃木県	小山市寒川	2.5k 上237m 2.5k 上113m	124.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	小山市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	築きまわし工 かご止め工 釜 段工

様式 2 重要水防箇所一覧表での表示解説
赤文字 : 重点区間 (重要度 A 箇所・危険箇所 (越水))
番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所
青文字 : 越水 (溢水) 要注意区間 (事務所独自設定)

様式-2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号		河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種別	階級		地名	杆杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流 河川事務所	7	巴左	2-3	巴波川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	栃木県 小山市寒川	2.5k 上113m 2.5k 下195m	308.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性・安全性照査) 堤体 (基礎地盤漏水の土質等) の機能に支障が生じる可能性がある箇所	小山市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	築きまわし工 かご止め工 釜 段工
利根川上流 河川事務所	8	巴左	2-4	巴波川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	栃木県 小山市寒川	2.5k 下195m 2.5k 下217m	21.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性・安全性照査) 堤体 (基礎地盤漏水の土質等) の機能に支障が生じる可能性がある箇所	小山市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	築きまわし工 かご止め工 釜 段工
利根川上流 河川事務所	9	巴左	2-5	巴波川	旧川跡	要注	左	栃木県 小山市寒川	2.5k 下217m 2.0k 上178m	39.0	旧川跡	小山市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	
利根川上流 河川事務所	10	巴左	2-6	巴波川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	栃木県 小山市寒川	2.0k 上178m 2.0k 上165m	13.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	小山市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	11	巴左	2-7	巴波川	越水 (溢水)	B	左	栃木県 小山市寒川	2.0k 上165m 2.0k 上78m	86.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	小山市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	12	巴左	1-1	巴波川	旧川跡	要注	左	栃木県 小山市寒川	2.0k 下171m 2.0k 下234m	62.8	旧川跡	小山市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	
利根川上流 河川事務所	13	巴左	1-2	巴波川	越水 (溢水)	B	左	栃木県 小山市寒川	1.5k 上268m 1.5k 上263m	5.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	小山市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	14	巴左	1-3	巴波川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	栃木県 栃木市藤岡町新波	1.0k 上263m 1.0k 上162m	774.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	15	巴左	1-4	巴波川	越水 (溢水) 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	栃木県 栃木市藤岡町新波	1.0k 上162m 1.0k 上101m	60.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	16	巴左	1-5	巴波川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	栃木県 栃木市藤岡町部屋	1.0k 上101m 0.5k 下251m	831.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	17	巴左	0-1	巴波川	工作物	B	左	栃木県 栃木市藤岡町部屋	1.0k 下60m	1箇所	巴波橋 桁下高不足かつ流下能力不足	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	
利根川上流 河川事務所	18	巴左	0-2	巴波川	工作物	B	左	栃木県 栃木市藤岡町部屋	1.0k 下100m	1箇所	巴波橋側道橋 流下能力不足	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	
利根川上流 河川事務所	19	巴左	0-3	巴波川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	栃木県 栃木市藤岡町部屋	0.5k 下251m 0.0k 下243m	494.2	氾濫危険水位設定箇所 (中里観測所) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	20	巴左	0-4	巴波川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	栃木県 栃木市藤岡町部屋	0.0k 下243m -0.5k 上97m	146.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	21	巴左	0-5	巴波川	越水 (溢水)	B	左	栃木県 栃木市藤岡町部屋	-0.5k 上97m -0.5k 下243m	340.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	22	巴左	0-6	巴波川	(重点) 越水 (溢水)	B	左	栃木県 栃木市藤岡町帯刀	-0.5k 下243m -1.0k 下233m	475.5	危険箇所 (越水) 左岸-1.0k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工

様式 2 重要水防箇所一覧表での表示解説			
赤文字	:	重点区間（重要度 A 箇所・危険箇所（越水））	
番号に○印	:	氾濫危険水位設定箇所	
青文字	:	越水（溢水）要注意区間（事務所独自設定）	

様式－2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流 河川事務所	23	巴左	-1-1	巴波川	越水（溢水）	B	左	栃木県 栃木市藤岡町帯 刀	-1.0k 下233m -1.5k 上19m	214.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足）	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出 張所	積み土のう工

	合 計		右 岸		左 岸	
	延長 (m)	箇所数	延長 (m)	箇所数	延長 (m)	箇所数
(重点区間)	860	2 箇所	385	1 箇所	476	1 箇所
総合評価 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
越水（溢水） A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
堤体漏水 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
基礎地盤漏水 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
水衝洗掘 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
工作物 A		0 箇所		0 箇所		0 箇所
総合評価 B	10,273	38 箇所	4,963	17 箇所	5,310	21 箇所
越水（溢水） B	6,477	19 箇所	3,036	8 箇所	3,442	11 箇所
堤体漏水 B	8,513	21 箇所	4,338	10 箇所	4,175	11 箇所
基礎地盤漏水 B	1,868	6 箇所	0	0 箇所	1,868	6 箇所
水衝洗掘 B	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
工作物 B		8 箇所		4 箇所		4 箇所
総合評価 要注	102	2 箇所	0	0 箇所	102	2 箇所
新堤防	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
破堤跡	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
旧川跡	431	9 箇所	110	3 箇所	321	6 箇所