

さがみ縦貫道路敷地内の安全性の確認状況について（中間報告その５）

記 者 発 表 資 料

平成１５年３月１０日にＰ２７～Ｐ２８区間のボーリング作業中に微量のマスタードガスが検知されたことを受け、３月１８日に「さがみ縦貫危険物処理に関する有識者委員会（以下、有識者委員会という）」による現地調査を行い、Ｐ２７～Ｐ２８区間及びＰ３０～Ｐ３１区間については、既定のボーリング箇所に加え、追加的なボーリングを行う等、詳細な調査を行うことが決定されましたが、その方針に基づき以下の通り調査を実施することとします。

- ・ Ｐ２７～Ｐ２８区間のマスタードガスが検知された箇所周辺で、ボーリング径をφ５０からφ１００程度に変更し、３本程度を再度確認する。調査に当たっては、県警察の協力を得て県警察と共にマスタードガス等の検知を実施する。
- ・ Ｐ２８直近部（Ｐ２７～Ｐ２８区間）及びＰ３０直近部（Ｐ３０～Ｐ３１区間）で東西方向ラインにおいて２ｍピッチで調査を行う。
- ・ 道路敷地東側の南北方向ラインにおいて５ｍピッチで調査を行う。（Ｐ２７～Ｐ２８及びＰ３０～Ｐ３１区間）

○ ２月１７日（月）から着手しているボーリング調査は、掘削調査予定区間及び追加詳細調査予定区間であるＰ２７～Ｐ３１区間を除く１４１箇所全てで終了し、作業時及び土壌調査結果ではいずれもマスタード等の検知はありませんでした。

平成１５年３月３１日

国土交通省 横浜国道工事事務所
神奈川県 防災局 災害対策課
神奈川県警察 災害対策課
寒川町 町民部 防災交通課

発 表 記 者 ク ラ ブ

神奈川県県政記者クラブ

問 い 合 わ せ 先

国土交通省 関東地方整備局 横浜国道工事事務所
ＴＥＬ ０４５－３１１－２９８１

副 所 長 小 口 安 雄
工務課長 箕 作 光 一

神奈川県 防災局 災害対策課
ＴＥＬ ０４５－２１０－３５１２
応急対策担当課長 小 松 義 次

神奈川県警察 災害対策課
ＴＥＬ ０４５－２１１－１２１２
災害対策課長 青 木 壽 治

寒川町 町民部 防災交通課
ＴＥＬ ０４６７－７４－１１１１
防災交通課長 福 岡 英 俊

P27～P28及びP30～P31区間の詳細調査について

1．有識者委員会による現地調査の結果について（3 / 18）

- P27～P28区間でボーリング調査中にマスタードガスが検知されたこと
 - P31近傍の工場敷地内でマスタードガスが検知されたこと
- 等を考慮し、


P27～P28及びP30～P31区間については既定のボーリング箇所に加え、追加的なボーリングを行う等、詳細な調査を行う。

追加調査において、マスタードガス等の検知及び危険物（ビール瓶等）が発見された場合は、テントを設置して掘削調査への移行を検討する。

2．P27～P28 及び P30～P31 区間における詳細調査の実施について

ボーリング調査内容	P30～P31区間	P27～P28区間
P27～P28区間において、マスタードガスが検知されたことから、当該区間周辺を再度確認する （孔径をφ50からφ100程度に変更）	- - -	ステップ P27 - 1 3本程度
既定の概ね10mピッチの調査	ステップ 6箇所	ステップ 5箇所
東西ラインにおいて2mピッチで調査	ステップ P30直近部 13箇所	ステップ P28直近部 13箇所
道路敷地東側の南北ラインにおいて5mピッチで調査	ステップ 9箇所	ステップ 9箇所

全体平面図



凡 例

	ボーリング調査実施済み箇所(概ね10mピッチ)
	ボーリング調査予定箇所(概ね10mピッチ)
	追加的なボーリング調査実施範囲
	概ね10mピッチでの調査範囲