

# さがみ縦貫道路敷地内の安全性の確認状況について（中間報告その6）

## 記者発表資料

平成15年3月10日にP27～P28区間のボーリング作業中に、国土交通省が微量のマスタードガスを検知したことを受け、P27～P28区間及びP30～P31区間については、既定のボーリング箇所に加え、追加的なボーリングを行う等、詳細な調査を行うこととしておりますが、このうち、P27～P28区間の詳細調査を以下のとおり実施します。

- ・調査日時 平成15年4月3日（木）10時から
- ・調査場所 P27～P28区間において国土交通省が微量のマスタードガスを検知した箇所周辺の3箇所
- ・調査方法 100（mm）のボーリング調査

このP27～P28区間の3箇所のボーリング調査にあたっては、NBC対策隊（県警機動隊）とともに検知活動を行いながら、実施します。

なお、P27～P28区間の3箇所のボーリング調査終了後、引き続き、この区間及びP30～P31区間の詳細調査を実施します。

平成15年4月2日

国土交通省 横浜国道事務所  
神奈川県 防災局 災害対策課  
神奈川県警察 災害対策課  
寒川町 町民部 防災交通課

発表記者クラブ

神奈川県県政記者クラブ

### 問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所  
TEL 045-311-2981

副所長 小口 安雄

工務課長 小椋 公之

神奈川県 防災局 災害対策課  
TEL 045-210-3512

応急対策担当課長 小松 義次

神奈川県警察 災害対策課  
TEL 045-211-1212

災害対策課長 青木 壽治

寒川町 町民部 防災交通課  
TEL 0467-74-1111

防災交通課長 福岡 英俊

## P27～P28及びP30～P31区間の詳細調査について

### 1. 有識者委員会による現地調査の結果について（3 / 18）

P27～P28区間でボーリング調査中に国土交通省がマスタードガスを検知したこと

P31近傍の工場敷地内でマスタードガスをNBC対策隊（県警機動隊）が検知したこと

等を考慮し、


P27～P28及びP30～P31区間については既定のボーリング箇所に加え、追加的なボーリングを行う等、詳細な調査を行う。

追加調査において、マスタードガス等の検知及び危険物（ビール瓶等）が発見された場合は、テントを設置して掘削調査への移行を検討する。

### 2. P27～P28及びP30～P31区間における詳細調査の実施について

ボーリング調査内容	P30～P31区間	P27～P28区間
P27～P28区間において、国土交通省がマスタードガスを検知したことから、当該区間周辺を再度確認する （孔径を 50 から 100 に変更）	- - -	<b>ステップ</b> P27 - 1 3箇所
既定の概ね10mピッチの調査	<b>ステップ</b> 6箇所	<b>ステップ</b> 5箇所
東西ラインにおいて2mピッチで調査	<b>ステップ</b> P30直近部 13箇所	<b>ステップ</b> P28直近部 13箇所
道路敷地東側の南北ラインにおいて5mピッチで調査	<b>ステップ</b> 9箇所	<b>ステップ</b> 9箇所

# 全体平面図



凡 例	
	ボーリング調査実施済み箇所 (概ね10mピッチ)
	ボーリング調査予定箇所 (概ね10mピッチ)
	追加的なボーリング調査実施範囲
	概ね10mピッチでの調査範囲