


第2回 西湘バイパス構造物崩落に関する調査検討委員会資料

橋梁小委員会の報告 (平成19年10月15日開催)

平成19年10月27日

台風9号による波浪状況および被害状況(2007年9月)



写真①波浪時(国府津ICランプ)



写真②波浪時(国府津ICランプ)



写真③波浪時(西湘二宮IC～橋IC間)



写真④被災状況(金波橋・銀波橋)



写真⑤被災状況(金波橋)



写真⑥被災状況(銀波橋付近)



銀波橋付近被災状況 (P3橋脚と擁壁・P4橋脚と橋台ウイング)



写真① 被災直後



写真② P3橋脚の杭頭の座屈状況



写真③ P3橋脚と擁壁の干渉状況 (接するまでには至っていない)



写真④ P4橋脚付近での橋台ウイングの干渉状況



写真⑤ 同左

