台風18号の大雨による日光市芹沢（せりさわ）地区における土石流災害

国土交通省

平成27年9月29日15時時点

TEC-FORCEによる渓流調査状況





滝向沢土砂流出状況

市道芹沢線の応急復旧状況(20日)

中坪上沢仮排水路及び
土砂捕捉壁設置完了（9/28）

凡例

- 土砂崩壊
- 土砂堆積
- 砂防堰堤
- 市道応急復旧完了（工事関係車両のみ通行可）
- 監視カメラ

被害概要：地区内の8渓流（9箇所）において土石流が発生
負傷者2名　住民25名が一時孤立
避難指示 9/13 9:00　避難指示解除 9/26 6:00
被災家屋7軒（全半壊）
土砂流出による道路被害7箇所、その他道路被害1箇所

対応状況：ヘリ調査及び各渓流の被災状況調査（9/11～9/14）
土砂災害専門家及びTEC-FORCEによる渓流調査（9/15～9/16）
日光砂防事務所による流出土砂の撤去等により徒歩及び
車両（工事関係車両のみ）の通行可能（9/20）
仮排水路の設置（9/19～9/24）、土砂捕捉壁の設置（9/19～9/28）
監視カメラの設置(2基 9/26)

※これは速報であり、土砂の崩壊や堆積の範囲は今後変わることがあります