整理番号：　19-102326K　甲斐市志田　【評価概要】　甲府河川国道事務所

基本データ

位置情報	箇所ID	19-102326K
	路線名	一般国道20号
	キロ程	144.496KP
	単・交区分	交差点
	交差点名	双田道交差点
	従道路	国道52号（甲西道路）／市道
	箇所住所	甲斐市志田
	座標	35.685068, 138.486261
区間特性	道路特性	信号有り
		4差路
		4車線×2車線
	箇所延長(m)	100m
管理者情報	道路管理者等	国土交通省/甲斐市
	管轄警察署	韮崎 警察署

事故発生主要因

番号	事故位置	昼夜	路面状態	当事者	事故類型	対策方針	具体的対策
1	交差点内	昼	乾燥	車両相互	出会い頭	交差道路直進車の速度抑止	減速路面表示（交差道路）
2	交差点付近	昼	乾燥	車両相互	追突	本線直進車の速度抑止強化	減速路面表示（本線）
3							
4							
5							
6							
7							

死傷事故件数・事故率の推移



写真〔対策前〕

①

②

③

写真〔対策後〕

①

②

③

事故対策図



対策工種別評価

番号	対象事故類型	具体的対策	対策実施年度 開始	対策実施年度 完了	事前評価値 評価年	事前評価値 評価値	事後評価値 評価年	事後評価値 評価値	対策効果 増減数	対策効果 増減率	備考（効果の判定）
1	出会い頭	減速路面表示（交差道路）	H25	H25	H20～H23	0.5〔件/年〕		〔件/年〕	〔件/年〕	〔%〕	
2	追突	減速路面表示（本線）	H25	H25	H20～H23	1.8〔件/年〕		〔件/年〕	〔件/年〕	〔%〕	
3						〔件/年〕		〔件/年〕	〔件/年〕	〔%〕	
4						〔件/年〕		〔件/年〕	〔件/年〕	〔%〕	
5						〔件/年〕		〔件/年〕	〔件/年〕	〔%〕	
6						〔件/年〕		〔件/年〕	〔件/年〕	〔%〕	
7						〔件/年〕		〔件/年〕	〔件/年〕	〔%〕	

総合評価・追加対策の必要性

事故発生状況の整理

		対策前 H20～H23	
死傷事故件数［件］		12	
うち自転車関与［件］		0	
うち歩行者関与［件］		0	
死傷事故率［件/億台km］		280.6	
死亡事故件数［件］		0	
重大事故件数［件］		1	
死傷者数[人]		17	
重傷者数[人]		1	
死者数［人］		0	
昼夜［件］	昼	10	83.3%
	夜	2	16.7%
	その他	0	0.0%
路面状態［件］	舗装・乾燥	11	91.7%
	舗装・湿潤	1	8.3%
	舗装・凍結	0	0.0%
	舗装・積雪	0	0.0%
	その他	0	0.0%
当事者種別［件］	自動車	11	91.7%
	二輪車	1	8.3%
	自転車	0	0.0%
	歩行者	0	0.0%
	その他	0	0.0%
１当年齢［件］	0～15歳	0	0.0%
	16～24歳	1	8.3%
	25～64歳	10	83.3%
	65歳以上	1	8.3%
	その他	0	0.0%
２当年齢［件］	0～15歳	0	0.0%
	16～24歳	2	16.7%
	25～64歳	10	83.3%
	65歳以上	0	0.0%
	その他	0	0.0%
事故類型［件］	人対車両	0	0.0%
	正面衝突	0	0.0%
	追突	7	58.3%
	出合頭	2	16.7%
	左折時	1	8.3%
	右折時	1	8.3%
	その他車両相互	1	8.3%
	車両相互計	12	100.0%
	車両単独	0	0.0%
	その他	0	0.0%
道路線形	カーブ・勾配	0	0.0%
	カーブ・平坦	0	0.0%
	直線・勾配	0	0.0%
	直線・平坦	12	100.0%
	その他	0	0.0%